

کد کنترل

708

C



708C



عصر جمعه

۱۴۰۲/۱۲/۰۴

دفترچه شماره ۳ از ۳

«در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قلّه بود.»
مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۴۰۳

مهندسی متالورژی و مواد (کد ۲۳۵۹)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	خواص فیزیکی مواد - ترمودینامیک - خواص مکانیکی مواد	۳۰	۱	۳۰
۲	روش‌های شناسایی و آنالیز مواد	۱۵	۳۱	۴۵

این آزمون، تمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.


* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

خواص فیزیکی مواد - ترمودینامیک - خواص مکانیکی مواد:

۱- نمودار تعادلی $Pd-Cu$ ، به صورت زیر است. در آلیاژ $Pd-55\%Cu$ در دمای $400^{\circ}C$ ، تقریباً چند درصد



منظم‌سازی توأم با تغییر ساختمان بلوری صورت گرفته است؟

(۱) ۱۷

(۲) ۴۰

(۳) ۶۰

(۴) ۸۳

۲- در صورتی که سرعت تشکیل لایه اکسیدی، فقط تابع سرعت نفوذ اتم‌های فلزی با ضریب نفوذ D بوده و شرایط پایا

(Steady State) در نظر گرفته شود، ضخامت لایه اکسیدی که در زمان t بر روی یک صفحه فلزی تخت با چگالی

ρ تشکیل می‌شود، کدام است؟ (ΔC ، اختلاف غلظت یون‌های فلزی است).

$$(۱) \sqrt{\frac{D \cdot \Delta C \cdot t}{2\rho}}$$

$$(۲) \sqrt{2D\rho t \cdot \Delta C}$$

$$(۳) \sqrt{\frac{D \cdot \Delta C \cdot t}{\rho}}$$

$$(۴) \sqrt{\frac{2D \cdot \Delta C \cdot t}{\rho}}$$

۳- با فرض ثابت بودن ضریب نفوذ در یک محیط سه‌بعدی، بر آیند شار ماده در جهت عمود بر یک صفحه تقارن

سه‌بعدی (فرض کنید صفحه تقارن در $x = 0$ قرار داشته باشد). کدام است؟


(۱) صفر

(۲) ۰/۵

(۳) ۱

(۴) ۱/۵

۴- استحاله زیر، در دست است.



مقدار و نوع فازی که در اثر استحاله فوق کاملاً مصرف شده و همچنین مقدار و نوع فاز باقی مانده، به ترتیب، برای

۱۰ kg آلیاژ $A-40\%B$ کدام است؟


(۱) ۴ kg فاز β و ۲ kg فاز α

(۲) ۳ kg فاز β و ۳ kg فاز α

(۳) ۲ kg فاز β و ۵ kg فاز α

(۴) ۲ kg فاز β و ۴ kg فاز α

۵- در صورتی که در داخل مذاب (L)، جوانه‌های (C) استوانه‌ای شکل (با شعاع r و ارتفاع ۲r) بر روی دیواره قالب (S) تشکیل شوند، شعاع بحرانی کدام است؟ ($\gamma_{LS} = \gamma_{LC} = 2\gamma_{CS}$)




(۱) $\frac{-15\gamma_{LC}}{4\Delta G_V}$

(۲) $\frac{-7\gamma_{LC}}{6\Delta G_V}$

(۳) $\frac{-3\gamma_{LC}}{2\Delta G_V}$

(۴) $\frac{-5\gamma_{LC}}{6\Delta G_V}$

۶- دیگرام ۳ تایی A-B-C، به صورت زیر است. کدام مورد در خصوص انجماد آلیاژی با ترکیب Z، درست است؟



(۱) فاز C قبل از رسیدن به نقطه M، تمام می‌شود.

(۲) فاز C در نقطه M، طی یک تحول پری تکتیک تمام می‌شود.

(۳) چون در فازهای نهایی آلیاژ Z، فاز C وجود ندارد، لذا از همان ابتدا C نخواهیم داشت.

(۴) انجماد آلیاژ Z از نقطه K شروع شده، سپس به M رسیده و در نهایت در نقطه Q خاتمه می‌یابد.

۷- در صورتی که عدد اندازه دانه در بزرگنمایی ۲۰۰ برابر با ۲ باشد، قطر متوسط دانه در بزرگنمایی ۱ برحسب اینج کدام

است؟ ($\pi = 3$)

(۱) ۰/۰۰۱

(۲) ۰/۰۰۲

(۳) ۰/۰۰۴

(۴) ۰/۰۰۵

۸- اگر چدن سفیدی با ۳ درصد کربن از دمای بالا به آرامی سرد شود، ساختار آن از چه فاز یا فازهایی تشکیل می‌شود؟


(۲) لدبوریت و پرلیت

(۱) پرلیت

(۴) لدبوریت و فریت


(۳) پرلیت و فریت

- ۹- در ماده‌ای با ساختمان کریستالی NaCl (که سلول واحد آن در شکل زیر نشان داده شده است)، شعاع آنیون‌ها دو برابر شعاع کاتیون‌ها است. فاکتور تراکم اتمی (نسبت حجم اتم‌ها به حجم سلول واحد) در این ماده تقریباً کدام است؟ ($\pi = 3$)



- (۱) ۰/۳
(۲) ۰/۵
(۳) ۰/۷
(۴) ۰/۹

- ۱۰- در دیاگرام تعادلی Al-Er، به ترتیب، چند منطقه دوفازی و چند استحاله با درجه آزادی صفر وجود دارد؟



- (۱) ۵ و ۱۲
(۲) ۶ و ۱۵
(۳) ۵ و ۱۳
(۴) ۶ و ۱۳


- ۱۱- در نمودار دوتایی A-B، دو ترکیب استوکیومتری A_3B و AB وجود داشته و تغییرات ΔG^M بر حسب X_B به صورت زیر است. در دمای ۱۰۰۰ کلوین در محدوده $0/5 < X_B < 0/25$ ، اکتیویته A به کدام عدد، نزدیک‌تر است؟ راهنمایی: معادله خطی که از نقطه‌های (x_1, y_1) و (x_2, y_2) بگذرد، برابر است با:

$$(y - y_1) = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1)$$

$$\Delta \bar{G}_A^M = RT \ln a_A$$

$$e \approx 3$$

$$R = 8 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$



- (۱) ۰/۱۳
(۲) ۰/۲۳
(۳) ۰/۳۳
(۴) ۰/۴۳

۱۲- سیستم دوتایی A و B در حالت جامد، در یکدیگر کاملاً نامحلول هستند. اگر ۴۰ درصد A در B مذاب خالص حل شود و B مذاب رفتار ایده آل داشته باشد، نقطه ذوب این آلیاژ، چند درجه کلون خواهد بود؟ (فرض کنید ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت B مذاب و جامد، تقریباً یکسان باشند). (راهنمایی: $(\Delta G_f^B = L_f^B)(1 - \frac{T}{T_m^B})$)

$$T_m^B = 800 \text{ K}, R = 8 \frac{\text{J}}{\text{mol.k}}, L_f(B) = 6400 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\ln 0.6 = -0.5$$

(۱) ۶۳۳

(۲) ۵۳۳

(۳) ۴۵۳

(۴) ۴۱۳

۱۳- در دمای ۳۰۰ درجه کلون در محلول A-B، انتالپی (برحسب کالری) یک مول A از رابطه $3x_B^2 - 2x_B + 4$ پیروی می کند. انتالپی یک مول B در محلول $A - 0.3B$ ، چقدر است؟ $(\ln 0.3 = -1.2)$

$$(\sum_{i=1}^n x_i d \bar{H}_i = 0 \text{ : راهنمایی : رابطه گیبس دهم})$$

(۱) ۰/۲۷

(۲) -۰/۲۷

(۳) ۴/۵۳

(۴) -۴/۵۳

۱۴- چگالی ماده ای در حالت جامد و مذاب در نقطه ذوب به ترتیب، $12/5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $10 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است. چند اتمسفر فشار به این ماده اعمال شود تا نقطه ذوب آن، 20°C افزایش یابد؟ (نقطه ذوب، گرمای نهان ذوب و جرم مولکولی این ماده به ترتیب 227°C ، 200 g ، 50 (lit.atm) است). (راهنمایی: $(\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V})$)



(۱) ۵/۵

(۲) ۱/۵

(۳) ۴۵۱

(۴) ۵۰۱

۱۵- برای آنکه اکسید خالص MO_2 در دمای ۱۰۰۰ درجه کلون و در مخلوطی از مونواکسید و دی اکسید کربن به فلز خالص M و اکسیژن تجزیه شود، فشار مونوکسید کربن باید چند برابر دی اکسید کربن باشد؟ (e، عدد نپر و تقریباً برابر ۳ و ثابت گازها را تقریباً ۲ کالری بر مول درجه کلون در نظر بگیرید).



(۱) بیش از ۳

(۲) بیش از ۹

(۳) بیش از ۲۷

(۴) بیش از ۸۱

- ۱۶- فشار جزئی گاز SO_3 در تعادل با CuO و $CuSO_4$ در دماهای 1500 K و 900 K به ترتیب 0.2 و 0.01 اتمسفر است. تغییر انتالپی تجزیه $CuSO_4$ ، چند کیلوکالری است؟ (راهنمایی: $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$ و $\ln 20 = 3$)

(۱) $16/5$

(۲) $13/5$

(۳) $9/5$

(۴) $4/5$

- ۱۷- در نظر بگیرید ۱ مول باریوم β در دمای 600 کلوین قرار دارد. ناگهان این مقدار در حالت ایزو ترم، دچار استحاله فازی شده و به باریوم α تبدیل می شود. تغییرات انتروپی محیط در حین این استحاله، بر حسب ژول بر کلوین، چقدر است؟

$$Ba(\beta) \rightarrow Ba(\alpha) \quad T_{trans.} = 650\text{ K} \quad \Delta H_{trans.} = -630\text{ (J)} \quad (1) -38$$

(۲) 25

$$C_p(\alpha) = -470 \left(\frac{\text{J}}{\text{mol.k}} \right) \quad (3) -32$$

(۴) 38

$$C_p(\beta) = -5 \left(\frac{\text{J}}{\text{mol.k}} \right)$$

- ۱۸- چهار مول گاز ایده آل تک اتمی درون پیستونی که از نظر حرارتی کاملاً عایق است، در فشار 65 اتمسفر و دمای 320 کلوین قرار دارد. فشار محفظه ناگهان به 10 اتمسفر کاهش یافته و گاز طی یک انبساط بازگشت ناپذیر، 4800 ژول کار انجام می دهد. دمای نهایی گاز بر حسب کلوین پس از این انبساط بازگشت ناپذیر، چقدر خواهد شد؟

$$(R = 8 \frac{\text{J}}{\text{mol.k}}) \quad (1) -210$$

(۲) 220

(۳) 290

(۴) 310

- ۱۹- یک مول گاز ایده آل تک اتمی در دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر موجود است. طی فرایند هم دما و غیر قابل برگشت پذیر، حجم آن به 59 لیتر رسانده شده است، به صورتی که کار انجام شده به وسیله گاز 100 کالری است. تغییر انتروپی کل، بر حسب کالری بر مول کلوین، چقدر است؟

$$R = 2 \frac{\text{cal.}}{\text{mol.k}} = 0.08 \frac{\text{lit.atm.}}{\text{mol.k}} \quad (1) -0.37$$

$$e = 2.7$$

(۲) -2.37

(۳) 1.63

(۴) 2

- ۲۰- یک مول آب در فشار یک اتمسفر و دمای 100°C به یک مول بخار آب در همان فشار تبدیل می شود. تغییر انرژی داخلی این فرایند 30 KJ است. در صورتی که حجم یک مول آب و بخار به ترتیب $0.02 \frac{\text{lit}}{\text{mol.}}$ و $30 \frac{\text{lit}}{\text{mol.}}$ باشد، تغییر

$$R = 8 \frac{\text{J}}{\text{mol.k}} = 0.08 \frac{\text{lit.atm.}}{\text{mol.k}} \quad (1) -88$$

$$\text{انتروپی محیط در این فرایند بر حسب } \frac{\text{J}}{\text{mol.k}}, \text{ چقدر است؟}$$

(۲) -98

(۳) -100

(۴) -108

۲۱- یک پلیمر در دمای 50°C ، پنجاه روز طول می کشد که تنش آن رها شود. با فرض اینکه انرژی فعال سازی برای

رهایی تنش $50 \frac{\text{KJ}}{\text{mol}}$ باشد، زمان رهایی این پلیمر در دمای 100°C ، چند روز است؟

$$\frac{1}{t} = A \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

(۱) ۱

(۲) ۲/۲

(۳) ۸/۲۴

(۴) ۴/۱۲

۲۲- برای ماده ای، سرعت رشد ترک خستگی طبق رابطه پاریس، $m = 4$ است. کدام مورد در رابطه با سرعت رشد ترک نمونه های زیر، درست است؟

A: طول اولیه ترک 2 mm و طول نهایی ترک 10 mm

B: طول اولیه ترک 0.5 mm و طول نهایی ترک 10 mm

C: طول اولیه ترک 2 mm و طول نهایی ترک 40 mm

$$N_B > N_C > N_A \quad (2)$$

$$N_C > N_A > N_B \quad (1)$$

$$N_B > N_A > N_C \quad (4)$$

$$N_A > N_C > N_B \quad (3)$$

۲۳- قطعه ای دارای سوراخی استوانه ای به قطر 2 cm و تحت تنش 200 MPa می باشد. اگر این سوراخ به سوراخی بیضی شکل به قطر بزرگ 5 cm و قطر کوچک 2 cm تبدیل و جهت اعمال تنش، عمود بر قطر کوچک بیضی باشد، درصد تغییر ضریب تمرکز تنش، چند است؟ (ابعاد سوراخ در مقایسه با ابعاد قطعه، ناچیز است).


(۱) ۴۰

(۲) ۵۳

(۳) ۲۵

(۴) ۱۷

۲۴- منحنی تنش - کرنش مهندسی چند ماده، در شکل زیر، نشان داده شده است. کدام ماده، برای تولید فنر مناسب تر است؟



(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۲۵- ماکزیمم تنش برشی در مورد حالت تنشی $\sigma_1 = -\sigma_3$ و $\sigma_2 = 0$ ، چقدر است؟

$$\frac{\sigma_1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\sigma_2}{2} \quad (2)$$

$$\sigma_1 \quad (3)$$

$$2\sigma_1 \quad (4)$$

۲۶- شعاع منطقه تغییر فرم پلاستیک در نوک ترک، در یک قطعه ضخیم کمتر از یک قطعه نازک است. دلیل این اختلاف شعاع، کدام مورد است؟

- (۱) در قطعه نازک، شرایط تنش کششی سه بعدی به وجود می آید.
- (۲) در قطعه ضخیم، شرایط تنش فشاری سه بعدی به وجود می آید.
- (۳) در قطعه نازک، شرایط تنش فشاری سه بعدی به وجود می آید.
- (۴) در قطعه ضخیم، شرایط تنش کششی سه بعدی به وجود می آید.

۲۷- اگر قطعه فولادی در دمای کاری 890°C به ازای هر ۵۰۰ ساعت کار، نیم درصد کرنش داشته باشد، در صورتی که ضریب اطمینان در طراحی ۲ باشد و رابطه بین تنش اعمالی و نرخ کرنش به صورت زیر باشد، تنش مجاز برای این قطعه، چند مگاپاسکال است؟

$$\sigma = 10^5 \varepsilon + 100$$

$$(1) 101$$

$$(2) 73/2$$

$$(3) 50/5$$

$$(4) 25/25$$

۲۸- رابطه $V = A\tau^m$ ، ارتباط سرعت حرکت نابهجایی ها با تنش را نشان می دهد. کدام مورد در خصوص نسبت تنش تسلیم بالا به تنش تسلیم پایین یک ماده، درست است؟

- (۱) با کاهش m ، این نسبت زیاد می شود.
- (۲) با افزایش m ، این نسبت زیاد می شود.
- (۳) با کاهش m ، این نسبت کم می شود.
- (۴) این نسبت، به m بستگی ندارد.

۲۹- نقص شاتکی در سرامیک ها شامل کدام مورد است؟

- (۱) دو تهیجای (vacancy) مثبت
 - (۲) یک تهیجای (vacancy) مثبت و یک تهیجای منفی
 - (۳) یک تهیجای (vacancy) منفی و یک یون منفی به صورت بین نشین
 - (۴) یک تهیجای (vacancy) مثبت و یک یون مثبت به صورت بین نشین
- ۳۰- بردار خط نابهجایی پیچی $\vec{t} = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$ است. صفحه لغزش این نابهجایی، کدام است؟

- (۱) صفحه عمود بر $\vec{e}_1, \vec{e}_2$
- (۲) صفحه عمود بر $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2$
- (۳) صفحه شامل $\vec{t} \times (\vec{e}_1 - \vec{e}_2)$
- (۴) صفحه شامل بردار $\vec{t} = (\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2)$

روش های شناسایی و آنالیز مواد:

۳۱- بررسی تقارن داخلی (Internal Symmetry) ساختمان بلوری یک ماده در میکروسکوپی الکترونی عبوری، با استفاده از کدام مورد استنتاج می شود؟

- (۱) تصویر زمینه روشن (Bright Field Image)
- (۲) تصویر زمینه تاریک (Dark Field Image)
- (۳) الگوی پراش الکترونی نقطه ای (Spot Electron Diffraction Pattern)
- (۴) الگوی پراش الکترونی پرتوهای همگرا (Convergent Beam Electron Diffraction Pattern)

۳۲- اطلاعات الگوی پراش مواد بلوری فلزی در آزمون پراش سنجی پرتو ایکس، از چه عمق تقریبی حاصل می شود؟

- (۱) یک نانومتر (۲) ده نانومتر (۳) ده میکرومتر (۴) یک میلی متر

۳۳- الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ای از آلومینیم خالص برای تعیین ثابت شبکه مورد استفاده قرار گرفت. میانگین مقدار

ثابت شبکه با استفاده از تمام قله های پراش $4/01$ آنگستروم به دست آمد، اما براساس فقط دو قله آخر (زاویه براگ نزدیک 90° درجه) $4/05$ آنگستروم حاصل شد. کدام مورد، درست است؟ (شبکه بلوری آلومینیم fcc و شعاع اتمی آن $1/428$ آنگستروم است.)

(۱) ثابت شبکه به $4/05$ نزدیک تر است، زیرا با نزدیک شدن زاویه θ به 90° درجه، $\cot \theta$ به سمت صفر میل می کند و خطای اندازه گیری ثابت شبکه بیشتر می شود.

(۲) ثابت شبکه به $4/01$ نزدیک تر است، زیرا با نزدیک شدن زاویه θ به 90° درجه، $\cot \theta$ به سمت صفر میل می کند و خطای اندازه گیری ثابت شبکه کمتر می شود.

(۳) ثابت شبکه به $4/01$ نزدیک تر است، زیرا تغییر مقدار $\sin \theta$ با زاویه θ برای قله هایی که در همسایگی 90° درجه هستند بسیار کم است و محاسبه ثابت شبکه از این قله ها دقت بالاتری دارد.

(۴) ثابت شبکه به $4/05$ نزدیک تر است، زیرا تغییر مقدار $\sin \theta$ با زاویه θ برای قله هایی که در همسایگی 90° درجه هستند بسیار کم است و محاسبه ثابت شبکه از این قله ها دقت بالاتری دارد.

۳۴- کدام مورد، با روش پراش سنجی پرتو ایکس با پرتوهای موازی (Parallel Beam X-ray Diffractometry) جهت بررسی لایه های نازک مطابقت دارد؟

(۱) پراش برخی از صفحات دانه هایی که نسبت به سطح نمونه چندبلوری مایل هستند، ردیابی می شود و تغییرات ارتفاع نمونه، تأثیر محسوسی بر محل قله های پراش ندارد.

(۲) پراش صفحاتی از دانه ها که موازی سطح نمونه چندبلوری هستند، ردیابی می شود و تغییر ارتفاع نمونه بر محل قله های پراش اثر می گذارد.

(۳) پراش صفحاتی از دانه ها که عمود بر سطح نمونه چندبلوری هستند، ردیابی می شود و تغییر ارتفاع نمونه بر محل قله های پراش اثر می گذارد.

(۴) پراش همه صفحات دانه های نمونه چندبلوری ردیابی می شود و تغییر ارتفاع نمونه بر محل قله های پراش اثر می گذارد.

۳۵- قرار است از لامپ مس مولد پرتو ایکس $k\alpha$ با طول موج $1/54$ آنگستروم، جهت تهیه الگوی پراش یک نمونه فولادی (لبه جذب k آهن $1/74$ آنگستروم) در یک پراش سنج پرتو ایکس با هندسه براگ - برنتانو استفاده شود. استفاده از کدام

سخت افزار الزامی است؟

- (۱) تک فام ساز بلوری در سمت لامپ پرتو ایکس (۲) تک فام ساز بلوری در سمت آشکارساز پرتو ایکس
(۳) فیلتر فویل فلزی در سمت لامپ پرتو ایکس (۴) فیلتر فویل فلزی در سمت آشکارساز پرتو ایکس

۳۶- کدام مورد، قدرت تفکیک را در میکروسکوپ الکترونی روبشی افزایش می دهد؟

- (۱) فاصله کاری زیاد، میانگین عدد اتمی کم نمونه و قطر باریکه الکترونی زیاد
(۲) فاصله کاری زیاد، میانگین عدد اتمی زیاد نمونه و قطر باریکه الکترونی زیاد
(۳) فاصله کاری کم، میانگین عدد اتمی زیاد نمونه و قطر باریکه الکترونی کم
(۴) فاصله کاری کم، میانگین عدد اتمی کم نمونه و قطر باریکه الکترونی کم

۳۷- نمونه سرامیکی باید مورد پوشش دهی قرار گیرد تا در جایگاه نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی نسبت به زمین هادی شود، در

این صورت، پدیده شارژ نمونه کاهش می یابد. از آن جا که تعیین ترکیب شیمیایی نمونه نیز باید توسط دستگاه تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDS) در میکروسکوپ صورت گیرد، کدام مورد جهت پوشش دهی نمونه، انتخاب مناسب تری است؟

- (۱) کربن (۲) طلا (۳) کروم (۴) آلیاژ طلا - پالادیوم


۳۸- نمونه سنگ معدن در یک آزمایشگاه XRF تجزیه شده و نتیجه به صورت مجموعه اکسیدی شامل Fe_2O_3 ، FeO ، MnO و SiO_2 گزارش شده است. کدام مورد در خصوص نتیجه این آزمایش، درست است؟

- (۱) طیف XRF، درصد عناصر آهن، منگنز و سیلیسیم و اکسیژن را شناسایی کرده و نرم افزار دستگاه ترکیبات اکسیدی را پیشنهاد داده است. ترکیبات اعلام شده ممکن است دقیق نباشد.
- (۲) طیف XRF، الگوی پراش اکسیدهای آهن، منگنز و سیلیسیم را ثبت کرده و قله های عناصر با روش هاناوالت شناسایی شده اند. ترکیبات اعلام شده دقیق و قطعی است.
- (۳) طیف XRF، قله های پرتو ایکس عناصر آهن، منگنز، سیلیسیم و اکسیژن را ثبت کرده و سپس این قله ها با روش هاناوالت شناسایی شده اند. ترکیبات اعلام شده ممکن است دقیق نباشد.
- (۴) طیف XRF، درصد عناصر آهن، منگنز، سیلیسیم و اکسیژن را شناسایی کرده و نرم افزار دستگاه ترکیبات اکسیدی را پیشنهاد داده است. ترکیبات اعلام شده دقیق و قطعی است.

۳۹- برای مطالعه تصویری نانومیله هایی از جنس مس و طلا با میکروسکوپ الکترونی روبشی، کدام سیگنال آشکارساز را انتخاب می کنید و به چه دلیل؟

- (۱) سیگنال الکترون ثانویه، زیرا نواحی غنی از مس را به دلیل اتم سبک تر آن، روشن تر نشان می دهد.
- (۲) سیگنال الکترون برگشتی، زیرا نواحی غنی از طلا را به دلیل اتم سنگین تر آن، روشن تر نشان می دهد.
- (۳) سیگنال الکترون برگشتی، زیرا قدرت تفکیک (Resolution) آن، حدود ده برابر سیگنال الکترون ثانویه است.
- (۴) سیگنال الکترون ثانویه، زیرا قدرت وضوح (Composition contrast) آن، حدود ده برابر سیگنال الکترون برگشتی است.

۴۰- نمونه ای تحت تعیین ترکیب شیمیایی با پرتو ایکس قرار گرفته است. با توجه به طیف به دست آمده، کدام مورد در خصوص نوع روش و ترکیب شیمیایی این نمونه، درست است؟



Characteristic X-ray energies (keV)

Element	K α	K β	La	L β	K α_{avg}
C	0.27				0.28
N	0.39				0.40
O	0.52				0.53
F	0.67	1.30			0.69
Mg	1.25	1.56			1.31
Al	1.48	1.84			1.56
Si	1.74	1.83			1.84
P	2.01	2.14			2.14
Ca	3.69	4.01			4.34
Ti	4.51	4.93	0.452	0.458	4.96
V	4.95	5.43	0.511	0.585	5.46
Cr	5.41	5.95	0.573	0.654	5.98
Mn	5.90	6.49	0.637	0.721	6.54
Fe	6.40	7.06	0.705	0.792	7.11
Co	6.93	7.65	0.776	0.870	7.71
Ni	7.47	8.26	0.852	0.941	8.34
Cu	8.04	8.90	0.930	1.02	8.99
Zn	8.63	9.57	1.01	1.10	9.67
Zr	15.7	17.64	2.29	2.46	18.0
Mo	17.42	19.60	2.04	2.12	20.0
Ag	22.16	24.92	2.98	3.22	25.5
Ba	32.01	36.82	4.46	4.83	37.4
W	58.65	67.09	8.36	9.67	69.5
Au	67.89	77.78	9.66	11.40	80.7
Pb	73.88	84.70	10.50	12.54	88.0
U	96.55	110.9	13.52	17.02	115.6

- (۱) از روش EDS استفاده شده و نمونه، متشکل از عناصر Ti و N است.
- (۲) از روش WDS استفاده شده و نمونه، نیتريد کروم است.
- (۳) از روش EDS استفاده شده و نمونه، نیتريد کروم است.
- (۴) از روش WDS استفاده شده و نمونه، متشکل از عناصر Ti و N است.

۴۱- در تحلیل طیف تفکیک انرژی پرتو ایکس حاصل از روش EDS، کدام مورد راهبرد درست را نشان می‌دهد؟

- (۱) ابتدا پرتوهای ایکس $k\alpha$ عناصر و سپس $L\alpha$ عناصر شناسایی می‌شود.
- (۲) ابتدا پرتوهای ایکس $L\alpha$ عناصر سنگین و سپس $k\alpha$ های آن عناصر و نیز $k\alpha$ های عناصر سبک شناسایی می‌شود.
- (۳) ابتدا پرتوهای ایکس $k\alpha$ عناصر سبک شناسایی و سپس $k\alpha$ های عناصر سنگین شناسایی می‌شود.
- (۴) ابتدا خانواده پرتوهای ایکس مشخصه عناصر سنگین شناسایی و سپس قله‌های باقی‌مانده و تعلق آنها به $k\alpha$ عناصر سبک شناسایی می‌شود.

۴۲- کدام مورد در خصوص روش‌های تفکیک طول موج پرتو ایکس WDS و تفکیک انرژی پرتو ایکس EDS، درست است؟

- (۱) قدرت تفکیک روش WDS از روش EDS بیشتر است، اما ترکیب کمی دقیق‌تر توسط روش EDS حاصل می‌شود.
- (۲) روش EDS از سرعت عمل بیشتری نسبت به روش WDS برخوردار است و ترکیب کمی دقیق‌تری را ارائه می‌کند.
- (۳) قدرت تفکیک روش WDS از روش EDS بیشتر است، اما امکان پراش از مرتبه بالای پرتو مشخصه یک عنصر سنگین روی زاویه پراش یک عنصر سبک وجود دارد.
- (۴) روش WDS دارای نسبت قله به زمینه بیشتری نسبت به روش EDS است، اما روش EDS قدرت تفکیک بیشتری نسبت به روش WDS دارد.

۴۳- برای تعیین ترکیب شیمیایی از سطح تا عمق حدود یک میلی‌متر (Depth profile) یا دقت یک‌صدم درصد، از کدام روش‌های طیف‌سنجی ذکر شده در زیر باید استفاده کرد و چگونه؟

Secondary ion mass spectroscopy (SIMS)

Glow discharge optical spectroscopy (GDOS)

Auger electron spectroscopy (AES)



X-ray photoelectron spectroscopy

- (۱) آنالیز نقطه‌ای روی سطح مقطع با XPS یا لایه‌برداری یونی از سطح با SIMS
- (۲) آنالیز نقطه‌ای روی سطح مقطع با GDOS یا لایه‌برداری یونی از سطح با AES
- (۳) آنالیز نقطه‌ای روی سطح مقطع با SIMS یا لایه‌برداری یونی از سطح با GDOS
- (۴) آنالیز نقطه‌ای روی سطح مقطع با AES یا لایه‌برداری یونی از سطح با XPS

۴۴- قطعه‌ای فلزی با طیف‌سنجی نوری (کوانتومتر) تجزیه شده و ترکیب فولاد با ۲۰٪ کروم را نشان داده است. روش EDS روی این قطعه، حدود ۹۰٪ کروم و ۱۰٪ آهن را ثبت کرده است. کدام مورد در خصوص این قطعه، درست است؟

- (۱) قطعه به‌صورت یکپارچه از فولاد زنگ‌نزن فریتی (حاوی تقریباً ۲۰٪ کروم) ساخته شده است.
- (۲) قطعه به‌صورت یکپارچه از سوپر آلیاژ پایه آهن (حاوی تقریباً ۲۰٪ کروم) ساخته شده است.
- (۳) قطعه از فولاد کم‌کربن ساخته شده و سطح آن، با لایه ضخیمی از کروم (بیش از ۱۰ میکرومتر) پوشش‌دهی شده است.
- (۴) قطعه از فولاد کم‌کربن ساخته شده و سطح آن، با لایه نازکی از کروم (کمتر از یک میکرومتر) پوشش‌دهی شده است.

۴۵- تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و توزیع اندازه ذرات کروی یک نمونه پودر، در شکل داده شده است. به ترتیب بزرگنمایی تصویر چند برابر است و میانگین قطر ذرات، چند میکرومتر می باشد؟ (طول خط اندازه روی شکل، برابر ۱۵ میلی متر است.)



(۱) ۶۰ و ۷۵

(۲) ۷۵ و حدود ۷۳

(۳) ۷۵ و حدود ۷۳

(۴) ۷۵ و ۷۵

